重機が斜面を下りる際、横滑りし横転する

転倒ー５

災害発生時記録							
発生月日　時	10月27日（月）			工事内容	道路工事（掘削工、法面整形工 、積込運搬工 、法面工 、排水構造物工 1一式）		
被災者	職種	ー	経験年	15	所属	一次下請け	初期の対策状況含む事項(写真含)
被災程度	人的被害なし						

災害発生状況（写真）

山頂から法面を掘削するためブレーカーで軟岩を崩し重機足場を盛りながら上って行った。
ところが山頂付近の土質が土砂だったことから掘削用のバケツに交換するために今度は30度の勾配の
斜面を下り始めたが斜面の途中には湧水箇所があり
滑り易くなっていたため機体が横滑りし転倒に至った。

初期の対策状況含む事項(写真含)

シートベルトを着用していたこともありオペに負傷等はなかった。

番号	災害発生要因	人的要因	物的要因	管理的要因	同種工事の再発防止対策	コメント(追記・確認すべき事項)
1	一部、斜面が湧水で滑り易くなっていたこと		◎		湧水が確認された時点で作業方法を再度、検討する。	
2	勾配が30度もあるにも拘らず慣れた作業だったため 危険意識が薄れていたこと	○			KY活動で危険ポイントを確認する	
3	作業計画書で重機が降りる時の方法が定められていなかったこと 更に湧水についても明記されていなかったこと			○	元請けによる作業計画の適否を確認すると共に元請けが 調査した情報等を確実に下請けに周知する	

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に○マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に○ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)