	発生月日 時 11月20日(火)13時40分 工事内容 河川工事																
	被災者	用	*************************************	普通作	乍業員	経験年	30	所属	7	元請け(職員	?)					+n#0 o +1/#+1\	
	被災程度 右環指末梢骨開放骨折												初期の対策状況含む事項(写真含)				
	被災者は大型かご製作に際しバックホーにて中詰め石を投入したあと人力で細部に石を詰める作業を行っていた。																
	機械で石を投入することで補強の鉄線(φ13mm)が下側に歪むために金テコを使用し、修正していた。																
													力点				
災															支点		
十一条	がれた反動で石手楽指が大型かこの外枠と金テコに挟まれたものである。 書 発 生 状 況																
生品	発												指を挟む	E N E S S S S S S S S S S	作用点		
災害発生時記録						25/3		25					EN LU		исже		
録 	況							-		340	6					3477	
	写真		5		-+-			A .				A W					
	共 ン	- 7		-	- 3	Tox	1				20		TO THE				
		344	1			1								X		$\Box \Box \Box \Box $	
				474	0 ●件 公 首	1				5	70	9, 6		-			
				用)虫:													
				100													1
番号				災	害発	生 勇	要 因				人的	物的 要因	管理的要	<u> </u>	同種工事の再発防止	- 対策	コ メ ン ト(追記・確認すべき事項)
号 				2 2 2 2			~ 🗀	_		;	要因	安 因 	因		1.1E= 1.00 1.50 3.70		
1	石を支点とし	した	ために	支点が	ズレてタ	先が外れた	こ。若しぐ	くは			0			万が一、金テコが外れても	指を挟まない位置を力	点とする。	
	金テコが支	点カ	ら外れ	た。													
									~~~~~								
			****************	*************													
	•																
	•																