トラック荷台から資材を卸す際、足元が滑って墜落

墜落転落ー６

災害発生時記録	発生月日　時	12月　18日（木）　17時　15分		工事内容	町内道路除雪		
	被災者	職種	土　工	経験年	8	所属	元請　　直営　　○1次会社　1人親方　請負外契約
	被災程度	腰殿部打撲と打ち身					
	災害発生状況（写真）	被災者は現場作業が終わり会社の資材ヤードでトラックから資材等を降ろしていた時、荷台の一部が圧雪や凍りついた状態となっていたため足を滑らし墜落し、腰を強打した。					



初期の対策状況含む事項(写真含)

検査のため1日病院に入院したが　12月20日より通常勤務に戻った。 休業1日

番号	災　害　発　生　要　因	人的要因	物的要因	管理的要因	同種工事の再発防止対策	コ メ ン ト(追記・確認すべき事項)
1	疲れていたため足元の注意が散漫となっていた。	○		◎	作業前に作業床の状態を確認するよう教育、指導を徹底した。	
2	足元が滑りやすくなっていたにもかかわらず対策を講じなかったこと。			○	冬なので凍結によるスリップを想定し、砂などのスリップ防止材を常備。	

調査記入時の注意点ーー①　所属欄は5項目の該当する項目に○マークの記入　　②3要因(人的･物的･管理的)に関係･該当する要因に○ー重要要因と思われる事項に◎を記入してください。(添付要因資料参照)